



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА»
286147, Г.О.МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА, КВАРТАЛ СЕВЕРНЫЙ, Д.25
+78563251083 e-mail: makzh59@mail.ru ИНН 9311014676

№ 01-21/95
от 17.10.2024

Прокурору Кировского района
города Макеевки Донецкой Народной
Республики
старшему советнику юстиции
Иванову Е.Н.

На Ваше Представление об устранении нарушений требований законодательства в образовательных от 17.09.2024 № 102-1366 исх-24 администрация ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее ГБОУ «СШ № 59 Г.О. МАКЕЕВКА») информирует, что Представление было рассмотрено 08.10.2024.

По результатам рассмотрения Предписания администрация ГБОУ «СШ № 59 Г.О. МАКЕЕВКА» информирует, что в учреждении отсутствуют системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны (кладовая, пищеблок), на путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение, на здании не предусмотрено ограждение на кровле, стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами, здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии вторичных её проявлений, допускается использование дверей эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки, которые не являются противопожарными с пределом огнестойкости, не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара в связи с отсутствием финансирования.

Типы заполнения проемов в противопожарных преградах и их пределы огнестойкости не соответствуют требованиям, двери пожароопасных технических помещений не являются противопожарными по причине застройки здания 1968 года и отсутствия финансирования.

Данные нарушения будут устранены по мере поступления средств из бюджета. (Приложение 1).

ИСУ
Евдокименко

18.10.2024

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода принята через «активные» и «пассивные» полотна (эвакуационный выход из спортивного зала, вход в спортивный зал), высота эвакуационных выходов в свету составляет менее 1,9 м (выход из лестничной клетки в тамбур возле столовой – 1,8 м), помещение электрощитовой не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее E1 30 – электрощитовая - в соответствии с техническим планом здания (Приложение 2).

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м. (главный выход (два дверных проема)- 0,8 м; эвакуационный выход из малого спортивного зала – 0,8 м; дверной проем ведущий в спортзал – 0,8 м) – дверные проемы соответствуют техническому плану здания (Приложение 2).

Окна, в наружных стенах лестничных клеток не выполнены открывающимися, так как в соответствии с техническим планом здания являются стеной.

Допускается снятие двери в холле – дверь была демонтирована в 1970 году, восстановление возможно при наличии финансирования.

Размещение мебели и предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов (перед эвакуационным выходом малого спортивного зала) – в момент проверки производился косметический ремонт малого спортивного зала, к началу учебного процесса мебель и предметы убраны. Фото прилагается (Приложение 3).

Двери выходов из этажей на лестничные клетки оборудованы уплотнениями в притворах. Фото прилагается (Приложение 3).

Двери выходов из этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания – двери выходов из этажей на лестничные клетки на момент проверки были оборудованы приспособлением для самозакрывания. Фото прилагается (Приложение 3).

Эксплуатация светильников со снятыми колпаками – до начала учебного процесса произведена замена светильников без колпаков в спортивном зале на новые светодиодные прожекторы. Фото прилагается (Приложение 3).

Порядковый номер на корпусе огнетушителей, установленных в здании, присвоен в момент ввода их в эксплуатацию в 2014 году. Фото прилагается (Приложение 3).

Обеспечено свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (запасной эвакуационный выход, выход из спортзала, боковой эвакуационный выход). Фото прилагается (Приложение 3).

На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (линолеум в коридорах) – укладка линолеума производилась более 15 лет назад, в соответствии с действующим на тот момент Законодательством требований об обязательной сертификации работ данного вида не было.

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты имеется в наличии и ведется с 15.01.2024 г. (Приложение 4).

Осмотр огнетушителей производится ежеквартально с занесением соответствующей записи в Журнал эксплуатации противопожарной защиты (Приложение 4). Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей проводятся ежегодно при наличии финансирования с занесением соответствующей записи в Журнал эксплуатации противопожарной защиты (Приложение 4) и Журнал учета первичных средств пожаротушения (Приложение 5).

Программа противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности утверждена руководителем учреждения 12.08.2024 г. (Приложение 6,7).

Инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении помещений утверждены руководителем 12.08.2024 г. в соответствии с требованиями действующего Законодательства (Приложение 8).

Руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. (Приложение 9).

Руководителем организации определены порядок и сроки проведения работы по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением акта (Приложение 10).

Акты приема-сдачи, паспорт на изделие, лицензия (ремонт пищеблока) не имеются в ГБОУ «СШ № 59 Г.О. МАКЕЕВКА» так как учреждение не является заказчиком. Заверенные копии действующих сертификатов в количестве 175 листов имеются в наличии (Приложение 11).

Эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола не проводятся в виду отсутствия данных лестниц.

По результатам лабораторных исследований проб воды из водопроводных сетей выявлено отклонение по санитарно-микробиологическим показателям в связи с тем, что подрядчиком при выполнении монтажа системы водоснабжения пищеблока была допущена подача воды через накопительные баки. На данный момент подрядчик устранил этот дефект.

Заявка на повторное лабораторное исследование проб воды из водопроводных сетей подана в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»


Исходя из вышеизложенного, требование о привлечении виновных лиц к установленным законом ответственности в данном случае не представляется необходимым.

Приложения:

Приложение 1. Заявки на выполнение требований Ф3-273 от 29.12.2012 исх № 01-21/116 от 18.09.2023г. на 1 листе, исх № 01-21/132 от 27.09.2023г. на 1 листе.

- Приложение 2. Технический план здания – 8 листов
Приложение 3. Фото – 3 листа
Приложение 4. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты – 19 листов
Приложение 5. Журнал учета первичных средств пожаротушения – 2 листа
Приложение 6. Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками ГБОУ «СШ № 59 Г.О. МАКЕЕВКА» - 1 лист.
Приложение 7. Программа первичного (повторного) противопожарного инструктажа на рабочем месте работников ГБОУ «СШ № 59 Г.О. МАКЕЕВКА» - 1 лист.
Приложение 8. Инструкции о мерах пожарной безопасности – 20 листов
Приложение 9. Приказ «О порядке проведения противопожарных инструктажей в 2024-2025 учебном году» от 12.08.2024 г. № 21 – 1 лист
Приложение 10. График проведения работ по очистке вентиляционных камер – 2 листа. Акт на проверку вентиляционных каналов – 2 листа. Журнал проведения работ по очистке вентиляционных камер – 3 листа
Приложение 11. Сертификаты качества – 15 листов.

Директор
ГБОУ «СШ № 59 Г.О. МАКЕЕВКА»



Е.В.Новикова